

# Biuro Ekspertyz Techniki Samochodowej

## i Ruchu Drogowego

mgr inż. Mirosław Dzikiewicz

# EKSPERT - SERWIS

rzeczoznawca z listy **Ministerstwa Infrastruktury**  
numer ewidencyjny **RS000731**

rzeczoznawca certyfikowany przez **CCRS**  
numer certyfikatu **253/02/05/08/11/14/17**

10-687 Olsztyn ul. Bartąska 120/33, tel.: 601 631 875, e-mail: [ekspertserwis@gmail.com](mailto:ekspertserwis@gmail.com)  
[www.ekspert-serwis.pl](http://www.ekspert-serwis.pl)

**OCENA TECHNICZNA nr: 100/19**

z dnia: 2019/04/12

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Dzikiewicz

Zleceniodawca: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie

Adres: ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

Właściciel: jak zleceniodawca

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA OPINII

*Oględziny pojazdu oraz przedłożona kserokopia jego dowodu rejestracyjnego*

#### UWAGI:

1. *Pojazd od dnia 13.01.2017 roku czasowo wycofany z ruchu*
2. *Brak możliwości odczytu stanu licznika pojazdu - brak akumulatorów*
3. *Numer identyfikacyjny VIN pojazdu pordzewiały*
4. *Żuraw hydrauliczny firmy TIRRE, typ EURO55, rok budowy 1989, moment udźwigu 15 tm*

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] IV-2019

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 1617 16.0t  
Wersja: 1617 Nr rejestracyjny: BRAK Rok prod.: 1989  
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy VIN: WDB61731615498080

Data pierwszej rejestracji	1989/12/21, (w Polsce: 2000/12/21)
Data ważności badania technicznego	2015/12/12
Data oględzin	2019/04/10
Miejsce oględzin	Jemiółowo
Przebieg podany	42352km
Okres eksploatacji pojazdu (89/12/21-19/04/10)	352 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	pomarańczowy
Rodzaj zabudowy	samowyladowcza trzystronna
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5675 ccm / 124kW (169KM)

### WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Żuraw hydrauliczny

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

#### KABINA:

*Poszycia zewnętrzne powginane i pordzewiałe - lakier zmatowiały*

#### WYPOSAŻENIE ZE W. KABINY:

*Reflektor lewy rozbity, stopień lewy kpl zgnieciony, błotnik lewy połamany, błotnik prawy pęknięty*

**WYPOSAŻENIE WEW. KABINY:**

*Obicia tapicerskie silnie zabrudzone - siedzeń porwane*

**SKRZYŃNIA ŁADUNKOWA:**

*Konstrukcja pordzewiała i powginana*

**ŻURAW HYDRAULICZNY:**

*Konstrukcja pordzewiała*

**SILNIK:**

*Ślady wycieków oleju z uszczelnień*

**PODWOZIE:**

*Zderzak przedni pogięty, rama pordzewiała, resor przedni lewy pogięty, amortyzator przedni lewy pogięty, stabilizator przedni pogięty, przekładnia kierownicza połamana, zwrotnica koła przedniego lewego pogięta, tarcza koła przedniego lewego pogięta, opona koła przedniego lewego porwana*

**UWAGI**

*Pojazd niesprawny technicznie, nie ma wartości użytkowej. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona ze względów moralnych oraz ze względu na znaczny stopień i zakres uszkodzeń mechanicznych i korozyjnych. Pojazd kwalifikuje się do kasacji. Stanowi wartość złomu.*

**Szacunkowa wartość rynkowa brutto pojazdu w cenie złomu określona na dzień jego oględzin wynosi:**

**4000,00 PLN**

**(słownie: cztery tysiące złotych 00/100)**

**w tym VAT (23,0%) 747,97 PLN**

Opinię sporządził:  
mgr inż. Mirosław Dzikiewicz

Olsztyn 12.04.2019 roku

Rzeczoznawca certyfikowany (nr certyfikatu 253/02/05/08/11/14/17) w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa
- ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych
- wycena wartości oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych pojazdów samochodowych

przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068

**UWAGA:**

*Opinia sporządzona w programie komputerowym rzeczoznawcy - ważna bez pieczętki i podpisu*

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 100/19

z dnia: 2019/04/12

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] IV-2019

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 1617 16.0t  
Wersja: 1617 Nr rejestracyjny: BRAK Rok prod.: 1989  
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

